


Anschlussbild

Von den Geräten DCC613, SU621, HMI180 und der PU sind nur die Stecker verteilt dargestellt.



BMK	Bezeichnung
XD1	AC-Klemme
BA1	Überspannungsschutz
F1	Sicherung
RB1	Netzfilter
TB2	NT 24 V Versorgung PU
TB1	NT 12 V
KF1	SU621
KF2	DCC613
BC1	Stromsensor
QA2	Schütz schalten PU
TB3	PU
F2	DC-Sicherung
BC2	Stromsensor
KF101	HMI180
PH101	Display
KF102	Payment terminal (optional)
SJ100	Touch controller
KF201	ALM113
BC301	DC-Meter (optional)
XD301	Klemme DC-Ausgang
XD202	Kabel mit Buchse
XD3	Klemme DC-Ausgang
RA1	Abschlusswiderstand CAN
RA2	Abschlusswiderstand CAN
BT1	Doppel-Temperatursensoren auf Montageplatte
XD4	Signal Ausgangsklemme
XD5	12 V Verteiler
XD12	RJ12 Anschluss DC-Meter
XG14	Keystone RJ45 Adapter