












3:10




E-E



Bereich für
Durchgangsöffnungen
area for passage openings

Fehlende Bemassungen koennen
dem DXF entnommen werden
missing dimensions are provided
in the dxf

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:2



Massblatt/ dimension sheet
GEOS-S-3040-18-SHB
M-GEOS-S-3040-18-SHB

